

# LEGENDA ŠRAFOVANIA MATERIÁLOV:

- MURIVO SO STREDNOU PEVNOSTOU
- MURIVO S NÍZŠOU PEVNOSTOU
- BETONOVÉ TVARNICE
- ARMOVANÝ BETÓN MIN. B20
- PROSTÝ BETÓN MIN. B15
- MURIVO Z LOMOVÉHO KAMEŔA
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO (MAKADAN)
- NÁSYP ZEMINY
- PÔVODNÁ ZEMINA
- PÔVODNÉ MURIVO
- ZATEPLOVANÉ ČASTI

## LEGENDA MIESTNOSTI

Č.č.	MIESTNOST	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÝ PRÍSTUPNÝCHODNÝ A HALL	37,03	P3		ŠKODNÝMI	
1.02	ZAVETRE	6,66	P3		ŠKODNÝMI	
1.03	VSTUPNÁ HALL, FOYER	102,65	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.04	ŠATĽA	35,84	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.05	WC-MUŽI-MUŠTERKOV	10,27	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.06	PRÍDEJEN	3,47	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.07	WC-ZENY-MUŠTERKOV	4,39	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.08	UPRAVDNICA	2,11	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.09	INFORMAČNÉ CENTRUM	58,67	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.10	SOC. ZÁR. K. C	5,05	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI	
1.11	SLUŽ. K. C	9,74	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.12	NATALOŽENIE	31,15	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.13	METODIKA	23,19	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.14	PRACOVNÁ STOLNICA A UČENIE	15,24	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.15	SKRIBUJAT BUDILA	15,28	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.16	PRACOVNÁ RADIČKA	23,80	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.17	SPOLNÁ DOKON	69,15	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.18	PRACOVNÁ METODIKOV	13,91	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.19	ŠKODNÝ	16,69	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.20	ČAJOVÁ KUCHNIA	2,76	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.21	HIGIEN. ZÁR. K. C	4,09	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.22	HIGIEN. ZÁR. K. C	4,09	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.23	ARCHIV A SLUŽ. MZ	7,88	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.24	PRACOVNÁ STOLNICA	17,84	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.25	PRÍDEJEN	102,64	P3	POVODNÝ OKLAD	ŠKODNÝMI	
1.26	SLUŽ. K. C	9,19	P3	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.27	WC-MUŽI-MUŠTERKOV-UPRAVDNICA	15,71	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.28	WC-ZENY-MUŠTERKOV	14,34	P3	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.29	REGOVNÁ LIT., BUDOGRAFA	17,72	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.30	KANCELARIA	17,65	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.31	FONOTKA	35,62	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.32	PRACOVNÁ MIESTNOST	16,80	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.33	PAKETNÁ IZBA	17,72	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.34	ANTOTKA STUDOVNA	43,34	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.35	LITERÁRNA KUBOVNÁ	42,47	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.36	STUDOVNÁ ZHRAVNÝCH UPRAVDNÝ	64,33	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.37	CHAREN	64,65	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.38	MULTIMEDIÁLNÁ STUDOVNA	64,72	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.39	SOC. ZAR. DETI-CHAPCI	2,77	P1	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.40	SOC. ZAR. DETI-DEVIČKA	3,82	P1	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.41	TECHNIK A SPRÁVA SETI	9,32	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.42	SLUŽ. K. C	1,42	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.43	BEZBAROVÝ WC	3,20	P1	KERAMICKÝ OKLAD VÝVETI PO STROP	ŠKODNÝMI, HROBNÝMI	
1.44	VOLEJ PRÍSTUP LITERÁRNÝ	214,49	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.45	VOLEJ PRÍSTUP POLI	246,15	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.46	VOLEJ PRÍSTUP LITERÁRNÝ DETI A MUŽI	443,68	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	
1.47	ROZPRÁVKA MIESTNOST	33,08	P1	HALBA	ŠKODNÝMI	

Autor Projektu: IUG. KAROL HÚSKA  
 Zodpovedný projektant: IUG. KAROL HÚSKA  
 Vypracoval: IUG. KAROL HÚSKA

Miesto: k.ú: Čadca, parcela C-KN 1738/1, 1738/2, 1738/9, 1738/10, 1738/11

Investor: Kysucká knižnica v Čadci

Stavba:

VÝROBNÉ R

Kvalitné služby Kysuckej knižnice v Čadci aj v období protipandemických opatrení

POZNÁMKA:

Časť: ARCHITEKTÚRA

Doplňok č.:

Zmena č.:

Názov výkresu:

Pôdorys

Číslo zákazky:

2016099

Stupeň PD:

Ohlásenie stavby

Dátum:

09/2021

Formát:

3 x A4


Mierka:

Číslo výkresu:

1 : 200

A 01







## **POPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV:**

- 1 – V ĽAVEJ ČASTI PRESKLENEJ STENY HLAVNÉHO VCHODU SA OSADÍ BEZKONTAKTNÝ SYSTÉM VÝPOŽIČNÝCH SLUŽIEB, A TO:**
  - BIBLIOBOX, T.J. AUTOMATICKÝ SYSTÉM VRACANIA POŽIČANÝCH KNÍH,**
  - BIBLIOMAT, T.J. AUTOMATICKÝ SYSTÉM VÝDAJA KNÍH REZERVOVANÝCH NA VÝPOŽIČANIE PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÝCH OBJEDNÁVOK.**
- 2 – V PRAVEJ ČASTI PRESKLENEJ STENY HLAVNÉHO VCHODU SA OSADÍ OKNO ROZMEROV 50x70 CM NA VÝDAJ ZAPOŽIČANÝCH KNÍH.**
- 3 – VSTUP DO OBJEKTU KNIŽNICE JE CEZ DVOJO VCHODOVÝCH DVERÍ, PRIČOM VONKAJŠIE DVERE SA OTVÁRAJÚ A ZATVÁRAJÚ POMOCOU FOTOBUNKY A NA DRUHÉ DVERE UMIESTNENÉ UŽ VO VNÚTRI SA NAMONTUJE SAMOZATVÁRACIE BRANO.**
- 4 – V PRIESTORE VSTUPNEJ HALY (MIESTNOSŤ Č. 1.03) SA UMIESTNI PREZENTAČNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S VEĽKOPLOŠNOU OBRAZOVKOU A DVA HYGIENICKÉ TERMINÁLY NA MERANIE TELESNEJ TEPLoty, DEZINFEKCIU A REGULÁCIU POČTU OSÔB.**
- 5 – PRIESTOR ŠATNE SA UPRAVÍ NASLEDOVNE:**
  - VYBÚRA SA POZDĹŽNA DREVENÁ STENA SLÚŽIACA NA PRÍJEM A VÝDAJ ŠATSTVA A NAHRADÍ SA NOVOU MUROVANOU STENOU Z TEHÁL HR. 20 CM,**
  - V PRIEČNEJ STENE SA VYBÚRA PEVNÉ OKNO A NAHRADÍ SA NOVÝM OTVÁRACÍM OKNOM.**
- 6 – VÝMENIA SA INTERIÉROVÉ DVERE ODDEĽUJÚCE MIESTNOSTI 1.03 A 1.17 (PRECHOD DO ADMINISTRATÍVNEJ ČASTI KNIŽNICE) ZA DVERE S AUTOMATICKÝM VRÁTNIKOM.**